

5 Axis CNC Breakout Board Interface Mach3 CNC Router Kit



Description:

Signal:Interface parallèle

Alimentation: 12-24v

Supporte le système Windows XP, ne supporte pas Windows 7

Alimentation USB et alimentation externe séparation de phase, protection de la sécurité de l'ordinateur.

Supporte MACH3 et d'autres logiciels d'ordinateur qui supportent le contrôle de port parallèle.

Entrée de tension large périphérique, 12-24V et fonction anti-retour.

Tous les signaux d'entrée sont tous isolés par le lotus optique, peuvent être un arrêt d'urgence, un couteau, une limite, etc., pour protéger la sécurité de l'ordinateur.

Un port de sortie de relais, peut contrôler le commutateur de broche. Le port de sortie est le port p17.

Tout au long de la sortie de tension analogique 0-10V d'isolation d'optocoupleur, vous pouvez contrôler l'interface analogique correspondante de l'onduleur, contrôler la vitesse de broche. Le port de sortie est un port p1.

Ouvrez les 17 ports, peut être connecté avec un entraînement optocoupleur, peut contrôler le moteur pas à pas à 5 axes.

P1 en tant que sortie PWM, peut contrôler avec le régulateur de broche d'entrée optocoupleur.

Peut être connecté au yang total ou commun, le niveau d'entrée du lecteur 5v